



| LEGENDA | |
|---------|---|
| | ODNIESIENIE DO PUNKTU 6.3.x CZĘŚCI OPISOWEJ EKSPERTYZY |
| | ZAWĘŻENIE DROGI EWAKUACYJNEJ ORAZ ZAWĘŻENIE / ZANIŻENIE DRZWI |
| | KIERUNEK EWAKUACJI |
| | ELEMENTY PROJEKTOWANE |
| | HYDRANT WEWNĘTRZNY |
| | ELEMENTY WYDZIELAJĄCE KOTŁOWNIĘ I MAGAZYN OLEJU |
| | PRZECIWPÓŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU |
| | ALTERNATYWNY KIERUNEK EWAKUACJI |

| | | | |
|-----------|---|------------------|-------------------------------|
| Obiekt | ODDZIAŁ LECZNICZO - REHABILITACYJNY W GRĘBANINIE SKWER POTWOROWSKIEGO 97, 63-604 GRĘBANIN | | |
| Inwestor | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KĘPNIE UL. SZPITALNA 7, 63-600 KĘPNO | | |
| Temat | EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ w trybie § 2 ust. 3a) w związku z § 207 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (J.t.: Dz. U. 2019, poz. 1065) oraz § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z późn. zm.) | | |
| Opracował | Imię i nazwisko mgr Małgorzata Pilch rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych | Podpis i pieczęć | Temat rysunku RZUT PIWNICY |
| | Nr uprawnień 622/2015 | | Branża PRZECIWPÓŻAROWA |
| Opracował | Imię i nazwisko dr inż. arch. Roman Pilch rzeczoznawca budowlany PZITB | Podpis i pieczęć | Data CZERWIEC 2019 |
| | Nr uprawnień 2731 | | Skala 1:100 |
| | | | Nr rysunku 2 |

pkt 6.3.ppkt 10)
• zawężona szerokość spocznika
• zawyżona wysokość stopni

pkt 6.3.ppkt 18)
• brak oddzielenia piwnicy od pozostałej części budynku

pkt 6.3. ppkt 5)
• zaniżona wysokość poziomych dróg ewakuacyjnych

pkt 6.3.ppkt 13)
• przekroczona dopuszczalna długość dojścia ewakuacyjnego

projektowane zamknięcie drzwiami wyjścia z pomieszczenia na drogę komunikacji ogólnej

projektowane półstałe urządzenie gaśnicze pianowe

projektowana wymiana drzwi na drzwi o klasie EI 60 odporności ogniowej

pkt 6.3. ppkt 15)
• zawężona szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych

projektowana wymiana drzwi przesuwanych na drzwi skrzydłowe

pkt 6.3.ppkt 7)
• zawężona szerokość biegu
• zawyżona wysokość stopni
• niespełniony parametr szerokości stopni wynikający ze wzoru 2h+s
• schody ze stopniami zabiegowymi
• przekroczona liczba stopni w jednym biegu

pkt 6.3.ppkt 18)
• brak oddzielenia piwnicy od pozostałej części budynku

pkt 6.3.ppkt 13)
• przekroczona dopuszczalna długość dojścia ewakuacyjnego